



Prüfbericht 2024

über die wiederkehrende Überwachungsprüfung der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG

Dienststelle Bremen

**Gütegemeinschaft
Tankschutz und
Tanktechnik e.V.**
79104 Freiburg
Hebelstr. 11
Telefon: 0761/71717
Telefax: 0761/73773
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:
HWT Hansen GmbH & Co. KG

Geschäftsstelle

Firma	<u>28876 Oyten, An der Autobahn 24</u>	<u>04207/998-0</u>	<u>info@hwt-hansen.de</u>
PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail
zu prüfende Betriebsstätte:			
<u>wie oben</u>			
PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Montage Tankstellen | geprüfter Verantwortlicher: _____ |
| <input type="checkbox"/> Montage Tanklager | geprüfter Verantwortlicher: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tankrevision <input checked="" type="checkbox"/> alle Tankbauarten | geprüfter Verantwortlicher: <u>K. Mierzwa, H. Schröder, U. Schneller</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Montage Heizölverbrauchertankanlagen | geprüfter Verantwortlicher: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Montage Leckanzeigesysteme | geprüfter Verantwortlicher: <u>K. Mierzwa, H. Schröder</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tankinnenbeschichtung | geprüfter Verantwortlicher: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschichten von Auffangräumen | geprüfter Verantwortlicher: <u>F. Sander, H. Schröder</u> |
| <input type="checkbox"/> Abdichten von Fugen | geprüfter Verantwortlicher: _____ |
| <input type="checkbox"/> _____ | geprüfter Verantwortlicher: _____ |

Letzte Prüfung erfolgte am 15.11.2022 durch Dipl.-Ing. (FH) Sven Käseberg
 Beanstandungen: keine

Sachverständige/r

- | | | |
|-----|---|------|
| 1) | Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig? | ja |
| 2) | Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung? | ja |
| 3) | Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen? | ja |
| 4) | Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzbekleidung, Atemschutz) den Anforderungen? | ja |
| 5) | Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen? | ja |
| 6) | Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen? | ja |
| 7) | Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht? | ja |
| 8) | Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen? | ja |
| 9) | Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: <input type="checkbox"/> siehe Zusatzbericht | |
| 10) | Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut? | ja |
| 11) | Letzte Weiterbildungsmaßnahme am <u>17.04.2024</u> Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich? | nein |

Bemerkungen: _____

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)


Sachverständige/r

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 4. | 1) Hat der SV die Mitgliedsfirma bereits über die festgestellten Mängel unterrichtet? | nicht erforderlich |
| | 2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis | |
| | a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung <input type="checkbox"/> | b) bis _____ |
| | 3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich? | nein |

Verteiler:
1 x Gütegemeinschaft
1 x Gütezeichenbenutzer
1 x SVO

12.11.2024

Datum der Prüfung


 Unterschrift und Stempel des Sachverständigen

Sachverständiger
der TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG